

通学路安全点検のホームページ公表について

この度、第2回宜野湾市通学路安全推進会議」において、通学路安全点検箇所対策進捗が確認されましたので、別紙のとおり周知します。

令和5年 1月

宜野湾小学校

様式1

令和4年度危険箇所一覧

【宜野湾小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	○対策済 △対策中 ×対策不可
	(例)国道331号	国道331号線国道から〇〇商店までの道路	交通量が多く、道幅が狭い。歩道と車道の区別がない。	※推進会議で対応	※	
1	市道	宜野湾小学校 給食搬入口側道路	①駐停車車両が多く横断児童が見えづらい	①「とびだし注意」の看板設置 →R3で対応済み ②児童の登下校時の立哨(安全指導)	あとは保護者のモラルの問題	
2	市道	国道330号線に通じる市道全般的に 「特に愛知の交番から長田小へのルート」 「自連横の道路」	①全体的に道幅が狭く、危ない道が多い。(交通量が多く、グリーンベルトがあるにもかかわらずグリーンの部分も平気で車が通る、すれ違うのも大変) ②街灯も少ない。夜は暗くて危ない。	特に対応なし	—	
3	市道11号線	基地フェンス沿い	①うえはら児童公園前の横断歩道の白線が消えかけている ②交通量が多く見通しの悪いカーブのため事故の危険あり ◆信号がないため、車のスピードがとても気になる。 ※数名の保護者からの連絡あり。全職員で通学路の安全点検を行い(5月実施)危険の連絡を受けている	①歩道歩道の塗りなおし ②信号機の設置 ※学校としても信号機設置の必要性無しと判断	①宜野湾警察署	○
4		中原公民館前	道路両側に路上駐車が多い。	駐車禁止や歩道用の白線を引くなど ※令和5年度工事予定。	道路整備課	△令和5年度工事予定。
5	国道330号	宜野湾小学校前交差点(北側)	スピードが速い車両が多く、横断歩道の待機児童が巻き込まれる可能性がある。	交差点コーナー部に、ポラードを設置	南部国道事務所	○済

【対策検討メンバー】教育委員会、区長、〇〇国道事務所、〇〇市道路課、〇〇警察署、小学校校長か教頭、PTA会長等